

	PROTOKOLL FÖR ARBETSMILJÖROND	KEMIINSTITUTIONEN Göteborgs universitet, Chalmersområdet	Sid 1		
	tisdag 091215	Ann-Catrin Johnson, Leif Holmlid, Evert Ljungström			
Arbetsplatser	Beskrivning av problem	Åtgärdsförslag	Ansvar för	Åtgärdas	Åtgärd
	Orsak till problem	Vad? Hur? När?	åtgärd	före	vidtagen
4054	Insynsskydd på fönstret i nödutgången ger problem för skyltningen	kan en rullgardin vara en lösning?	Evert Lj	snarast	
4050	kemikalier i omärkt/felmärkt skåp/låda/kylskåp	märk - symboler finns hos Leif Holmlid	Per Hall	snarast	
4014	kemikalier i omärkt/felmärkt skåp/låda/kylskåp	märk - symboler finns hos Leif Holmlid	Katarina Abrahamsson	snarast	
4016	kemikalier i omärkt/felmärkt skåp/låda/kylskåp	märk - symboler finns hos Leif Holmlid	ingen tycks använda detta lab	snarast	
4005	omärkt behållare med "ljusgrön" vätska	märk!	Leif Anderson	snarast	
	isolering på delar av köldbärarsystemet saknas - kondens/is och korrosion	isolera	Evert Lj	snarast	
korridor 4000 väst	Korridoren belamrad med skräp som "ingen" tycks äga.	Ut vid nästa lämpliga container-läge. TA-personal biträder	Evert Lj	snarast	
4044A, B	kemikalier i omärkt/felmärkt skåp/låda/kylskåp	märk - symboler finns hos Leif Holmlid	varken lab eller ansvarig finns....	snarast	
4043	bråte	röj och städ föreslås	varken lab eller ansvarig finns....	snarast	
4022	bråte	röj och städ föreslås	Katarina Abrahamsson	snarast	
4040	kemikalier i omärkt/felmärkt skåp/låda/kylskåp	märk - symboler finns hos Leif Holmlid	Katarina Abrahamsson	snarast	
	Kemikalier ej inmatade i KLARA -- Till RECI?		Katarina Abrahamsson	snarast	

	oanvända Al-kärl har legat under dragskåpet i fem?? år	till metallskrot	Katarina Abrahamsson	snarast	
4024	kemikalier i omärkt/felmärkt skåp/låda/kylskåp	märk - symboler finns hos Leif Holmlid	Katarina Abrahamsson	snarast	

Sid 2

Arbetsplats	Beskrivning av problem	Åtgärdsförslag	Ansvar för	Åtgärdas	Åtgärd
	Orsak till problem	Vad? Hur? När?	åtgärd	före	vidtagen
gasskåp 40 37/38	dörren stänger ej	hyresvärd? åtgärda	Evert Lj	snarast	
4026	kemikalier i omärkt/felmärkt skåp/låda/kylskåp	märk - symboler finns hos Leif Holmlid	Andrew Ewing	snarast	
4038	propanbehållare i dragskåp	lagra i gasskåp/ märk rummet med gasskyltar	Andrew Ewing	snarast	
4070A	bråte	röj	ingen tycks använda detta lab Stäng??	snarast	
	kemikalier i omärkt/felmärkt skåp/låda/kylskåp	märk - symboler finns hos Leif Holmlid		snarast	
4069	dåligt flöde ögondusch	underrätta hyresvärd	Evert Lj ingen tycks använda detta lab Stäng??	snarast	
4045	kemikalier i omärkt/felmärkt skåp/låda/kylskåp	märk - symboler finns hos Leif Holmlid	varken lab eller ansvarig finns....	snarast	
	labpärm saknas			snarast	
4006	rostigt vatten rinner längs väggarna	underrätta hyresvärd	Evert Lj	snarast	
4058-59	kylskåp blockerar nöddusch	flytta skåp	ingen tycks använda detta lab Stäng??	snarast	
5039	kemikalier i omärkt/felmärkt skåp/låda/kylskåp	märk - symboler finns hos Leif Holmlid	Johan Bergenholtz	snarast	
6038B	bråte på golvet	röj	Elisabet Ahlberg	snarast	
6039	vem ansvarar?			snarast	
6066	kemikalier i omärkt/felmärkt skåp/låda/kylskåp	märk - symboler finns hos Leif Holmlid	Elisabet Ahlberg	snarast	
6065	blockerad nöddusch		Elisabet Ahlberg	snarast	

6055	dåligt flöde ögondusch	underrätta hyresvärd	Evert Lj	snarast	
	dragskåp ur funktion	underrätta hyresvärd	Evert Lj	snarast	
6052	bråte	städa	Esa väänänen	vid tillfälle	

	PROTOKOLL FÖR ARBETSMILJÖROND	KEMIINSTITUTIONEN Göteborgs universitet, Chalmersområdet	Sid 1		
	fredag 091218	Leif Holmlid, Evert Ljungström			
Arbetsplatser	Beskrivning av problem	Åtgärdsförslag	Ansvar för	Åtgärdas	Åtgärd
	Orsak till problem	Vad? Hur? När?	åtgärd	före	vidtagningen
8022	Ventilationsslang för låda bakom 8022D lös	Maria L undersöker hur detta bäst åtgärdas	Evert Lj	snarast	
	labpärm saknas	skaffa	Kristina Luthman	snarast	
8025	kemikalier i omärkt/felmärkt skåp/låda/kylskåp	märk - symboler finns hos Leif Holmlid	Tobias Ankner	snarast	
	Ventilationsslang för låda bakom 8025D och 8025F lös	Maria L undersöker hur detta bäst åtgärdas	Evert Lj	snarast	
8029	förslag frosta av frys		Mate Erdelyi	Vid tillfälle	
8072	Ventilationsslang för låda bakom 8072A och 8072E lös	Maria L undersöker hur detta bäst åtgärdas	Evert Lj		
	löst vägguttag	anmäl till Maria L för åtgärd	Mate Erdelyi	snarast	
8069	dåligt flöde ögondusch	underrätta hyresvärd	Evert Lj	snarast	X
	skylt för ögondusch lös	underrätta hyresvärd	Evert Lj	snarast	X
8068	Ventilationsslang för låda bakom 8068C	Maria L undersöker hur detta bäst åtgärdas	Evert Lj	snarast	
8064	Ventilationsslang för låda bland annat bakom 8068H borta	Maria L undersöker hur detta bäst åtgärdas	Evert Lj	snarast	
	kemikalier i omärkt/felmärkt skåp/låda/kylskåp	märk - symboler finns hos Leif Holmlid	Mikael Håkansson	snarast	

8062	kemikalier i omärkt/felmärkt skåp/låda/kylskåp	märk - symboler finns hos Leif Holmlid	Mikael Håkansson	snarast	
	Ventilationsslang för låda 8062C borta	Maria L undersöker hur detta bäst åtgärdas	Evert Lj	snarast	
	belamrat med wellpapp och glas	röj	Mikael Håkansson	snarast	
8061	Pump utan avblås	installera avblås	Rum utan ansvarig, stäng?	snarast	
8058 utanför	dåligt flöde ögondusch	underrätta hyresvärd	Evert Lj	snarast	x
8055	Ventilationsslang för låda 8055C borta	Maria L undersöker hur detta bäst åtgärdas	Evert Lj	snarast	
Arbetsplats	Beskrivning av problem	Åtgärdsförslag	Ansvar för	Åtgärdas	Åtgärd
	Orsak till problem	Vad? Hur? När?	åtgärd	före	vidtag n
8044	dragskåp fullt med bråte	röj	Jill Ågren	snarast	
	oregistrerade?? kemikalier på vagn	in i skåp och registrera	Jill Ågren	snarast	
8043	kemikalier i omärkt/felmärkt skåp/låda/kylskåp	märk - symboler finns hos Leif Holmlid	Ingen ansvarig Stäng	snarast	
8042B	kemikalier i omärkt/felmärkt skåp/låda/kylskåp	märk - symboler finns hos Leif Holmlid	Ingen ansvarig Stäng	snarast	
8040	blockerad ögon/nöddusch	röj	Hilmersson	snarast	
9016	Ventilationsslang för låda 9016H borta	Maria L undersöker hur detta bäst åtgärdas	Exert Lj	snarast	
9057	tveksam gasuppställning	undersök vad skall göras	Evert Lj	vid tillfälle	