

	PROTOKOLL FÖR ARBETSMILJÖROND	KEMIINSTITUTIONEN	sida		
	förmiddag 2007-06-04	Deltagare Leif Holmlid, Anders Lennartsson och Evert Ljungström			

Arbetsplats	Beskrivning av problem Orsak till problem	Åtgärdsförslag Vad? Hur? När?	Ansvar för åtgärd	Åtgärdas före	Åtgärd vidtagen
9016	kemikalier i omärkt/felmärkt skåp/låda/kylskåp	märk - symboler finns hos Leif Holmlid	labansvarig	snarast	
	labpärm ej uppdaterad	uppdatera snarast	labansv.		
9019	labpärm ej uppdaterad	uppdatera	labansv.	snarast	
	dåligt flöde ögondusch	underrätta hyresvärd	Evert Lj	snarast	
	Dragskåpsluckor bör vara stängda då inget arbete pågår i dragskåpen				
9052	labpärm ej uppdaterad	uppdatera	labansv.	snarast	
8007	utrymmet skall märkas med riktig gasskylt	byt skylt	Evert Lj	sep 01	
Korridor 8000 Ö	Avancerad friskluftsmask utan utbildad personal	Utrustningen skall antingen tas bort eller så behöver personal utbildas. Diskutera med intressenterna på plan 80	Evert Lj	07-09-01	
ingång från trapphus S	Diskbänk och arkivskåp i korridor	Tas bort efter samband med intressenter på plan 80	Evert Lj	07-09-01	
8014	kemikalier i omärkt/felmärkt skåp/låda/kylskåp	märk - symboler finns hos Leif Holmlid	labansvarig	snarast	
	dåligt flöde ögondusch	underrätta hyresvärd	Evert Lj	snarast	

8018	dåligt flöde ögonusch	underrätta hyresvärd	Evert Lj	snarast	
Arbetsplats	Beskrivning av problem Orsak till problem	Åtgärdsförslag Vad? Hur? När?	Ansvar för åtgärd	Åtgärdas före	Åtgärd vidtagen
	labpärm ej uppdaterad	uppdatera	labansv.	snarast	
	kemikalier i omärkt/felmärkt skåp/låda/kylskåp	märk - symboler finns hos Leif Holmlid	labansvarig	snarast	
	Kedja till nöddusch "drar" i omöjlig vinkel	Flytta löpringen till kedjan 20 cm ned	Evert Lj	snarast	
8021	problem med dragskåpwire	underrätta hyresvärd	Evert Lj	snarast	
	Sönderslaget fönster med vassa glasbitar	ny fönsterruta	Evert Lj	snarast	
	labpärm ej uppdaterad	uppdatera	labansv.	snarast	
8022	lab utan ansvarig	brukaren utser ansvarig	Evert Lj	snarast	
	labpärm ej uppdaterad	uppdatera	labansv.	snarast	
	kemikalier i omärkt/felmärkt skåp/låda/kylskåp	märk - symboler finns hos Leif Holmlid	labansvarig	snarast	
8025	labpärm ej uppdaterad	uppdatera	labansv.	snarast	
8029	labpärm ej uppdaterad	uppdatera	labansv.	snarast	
	kärl med okänt innehåll	märk eller sänd till destruktion	labansv.	omedelbart	
	dragskåp 8029C "fruset"	underrätta hyresvärd	Evert Lj	snarast	
8072	labpärm ej uppdaterad	uppdatera	labansv.	snarast	
	Mer än dagsbehovet av brandfarlig vara framme i laboratoriet	Till kemikalieskåp	labansv.	omedelbart	

Arbetsplats	Beskrivning av problem Orsak till problem	Åtgärdsförslag Vad? Hur? När?	Ansvar för åtgärd	Åtgärdas före	Åtgärd vidtagen
8040	labpärm ej uppdaterad	uppdatera	labansv.	snarast	
	dragskåp 8040B "fruset"	underrätta hyresvärd	Evert Lj	snarast	
8041 A	vakuumpump utan avblås	Led avgaser till utsug	labansvarig	snarast	
	labpärm ej uppdaterad	uppdatera	labansv.	snarast	
8069	dåligt flöde ögondusch	underrätta hyresvärd	Evert Lj	snarast	
8068	dåligt flöde ögondusch	underrätta hyresvärd	Evert Lj	snarast	
8042 A+B	Öppen halogenslask	hitta lock samt till RECI	labansvarig	snarast	
	labpärm ej uppdaterad	uppdatera	labansv.	snarast	
8044	labpärm ej uppdaterad	uppdatera	labansv.	snarast	
	tättslutande lock till golvbrunn saknas	tillverka/köp	Evert Lj	snarast	
	dragskåp 8044B har problem med wiren	underrätta hyresvärd	Evert Lj	snarast	
	"herrelösa"? kemikalier i dragskåpen	Till RECI	labansv.	snarast	
	2 gasbehållare som skall förvaras i gasskåp i rummet	Till gasskåp	labansv.	snarast	
8062	labansvarig saknas	utse	Evert Lj	snarast	
8061	2 förvakuumpumpar utan avblås	slangt till utsug	labansv.	snarast	
	labpärm saknas	ordna labpärm	labansv	snarast	

Arbetsplats	Beskrivning av problem Orsak till problem	Åtgärdsförslag Vad? Hur? När?	Ansvar för åtgärd	Åtgärdas före	Åtgärd vidtagen
8107	labpärm ej uppdaterad	uppdatera	labansv.	snarast	
	dålig skyltning för brandsläckare	sätt upp skylt	Evert Lj	snarast	
	Branddörr stänger ej pga sliten låskolv	byt lås eller kolv	Evert Lj	omedelbart	
	kemikalier i omärkt/felmärkt skåp/låda/kylskåp	märk - symboler finns hos Leif Holmlid	labansvarig	snarast	
8060	luftintag till LT-frys igendammat	rengör	labansvarig	snarast	
8058	Omärkta kärl på diskbänk	märk eller till RECI	labansvarig	snarast	
	ingen labpärm	skaffa	labansvarig	snarast	

	PROTOKOLL FÖR ARBETSMILJÖROND	KEMIINSTITUTIONEN	sida		
	eftermiddag 2007-06-04	Deltagare Leif Holmlid, Anders Lennartsson, Evert Ljungström och Esa Väänänen			

Arbetsplats	Beskrivning av problem Orsak till problem	Åtgärdsförslag Vad? Hur? När?	Ansvar för åtgärd	Åtgärdas före	Åtgärd vidtagen
8055	dåligt flöde ögondusch	underrätta hyresvärd	Evert Lj	snarast	

6000	Adm. personal känner av möjliga allergiska besvär. Rummen har varit	Utred	Evert Lj	snarast	
6039	labpärm ej uppdaterad	uppdatera	labansv.	snarast	
6042	Röntgenrum U.A. men vem "äger" rummet	utred	Evert Lj		

Arbetsplats	Beskrivning av problem Orsak till problem	Åtgärdsförslag Vad? Hur? När?	Ansvar för åtgärd	Åtgärdas före	Åtgärd vidtagen
6066	labpärm ej uppdaterad	uppdatera	labansv.	snarast	
	Ej använd gasbehållare skall förvaras i gasskåp	till gasskåp	labansv.	snarast	
verkstad plan 6	Genomgång enligt särskild plan p.g.a. arbetsmiljöverkets kritik		Evert Lj	jun 20	
5039	labpärm ej uppdaterad	uppdatera	labansv.	snarast	
5042	labpärm ej uppdaterad	uppdatera	labansv.	snarast	
4005	gå igenom map maskinsäkerhet		Evert Lj	07-06-20	
4016	felmärkt 25 l acetondunk	märk med innehåll	labansv.	snarast	
	labpärm ej uppdaterad	uppdatera	labansv.	snarast	
4017	labpärm ej uppdaterad	uppdatera	labansv.	snarast	
	kemikalier i omärkt/felmärkt skåp/låda/kylskåp	märk - symboler finns hos Leif Holmlid	labansvarig	snarast	
4045	labpärm ej uppdaterad	uppdatera	labansv.	snarast	
4043	labpärm ej uppdaterad	uppdatera	labansv.	snarast	
	stökigt	städning föreslås	labansv.	snarast	
4026	avblås från pumpar kass	slang till dragskåp	labansv.	snarast	

	labpärm saknas	skaffa	labansv.	snarast	
	2x20 l gasbehållare max 20 l gas får tillfälligt finnas i lab	till gasförråd	labansv.	snarast	
4024	ögondusch utanför; inget flöde	underrätta hyresvärd	Evert Lj	snarast	
4040	ögondusch utanför; ojämt flöde	underrätta hyresvärd	Evert Lj	snarast	
4073	kemikalier i omärkt/felmärkt skåp/låda/kylskåp	märk - symboler finns hos Leif Holmlid	labansvarig	snarast	
Arbetsplats Beskrivning av problem Orsak till problem Åtgärdsförslag Vad? Hur? När? Ansvar för åtgärd Åtgärdas före Åtgärd vidtagen					
4070	kemikalier i omärkt/felmärkt skåp/låda/kylskåp	märk - symboler finns hos Leif Holmlid	labansvarig	snarast	
	labpärm saknas	skaffa	labansv.	snarast	
4064	labpärm ej uppdaterad	uppdatera	labansv.	snarast	
	instruktioner för användning av syradragsskåp saknas	skriv instruktioner	Evert Lj	vid tillfälle	
4061	labpärm saknas	skaffa	labansv.	snarast	
4062A	stökigt	städning föreslås	labansv.	snarast	
4058, 4059	labpärm saknas	skaffa	labansv.	snarast	
4054	labpärm ej uppdaterad	uppdatera	labansv.	snarast	
4050	labpärm ej uppdaterad	uppdatera	labansv.	snarast	
	kemikalier i omärkt/felmärkt skåp/låda/kylskåp	märk - symboler finns hos Leif Holmlid	labansvarig	snarast	
6131A	fel gasskylt	sätt upp korrekt skylt	Evert lj	snarast	
6120	dåligt flöde ögondusch	underrätta hyresvärd	Evert Lj	snarast	

	kemikalier i omärkt/felmärkt skåp/låda/kylskåp	märk - symboler finns hos Leif Holmlid	labansvarig	snarast	
--	--	--	-------------	---------	--

	PROTOKOLL FÖR ARBETSMILJÖROND	KEMIINSTITUTIONEN	sida		
	07-06-05	Deltagare Leif Holmlid, Anders Lennartsson, Evert Ljungström och Esa Väänänen			

Arbetsplats	Beskrivning av problem Orsak till problem	Åtgärdsförslag Vad? Hur? När?	Ansvar för åtgärd	Åtgärdas före	Åtgärd vidtagen
5157	labpärm ej uppdaterad	uppdatera	labansv.	snarast	
	kemikalier i omärkt/felmärkt skåp/låda/kylskåp	märk - symboler finns hos Leif Holmlid	labansvarig	snarast	
	ojämnt floöde 5157 ND2	underrätta hyresvärd	Evert Lj	snarast	
5162	Märklig förläggning av kabel till ugn (snubbelrisk)	förlägg på annat sätt	labansvarig	snarast	
5163	kemikalier i omärkt/felmärkt skåp/låda/kylskåp	märk - symboler finns hos Leif Holmlid	labansvarig	snarast	
5168	kemikalier i omärkt/felmärkt skåp/låda/kylskåp	märk - symboler finns hos Leif Holmlid	labansvarig	snarast	
5169	olåst giftskåp	skapa rutin för att se till att skåpet hålls låst	labansvarig	snarast	

	labpärm saknas	skaffa	labansv.	snarast	
5174	ögondusch 2 ojämt flöde	underrätta hyresvärd	Evert Lj	snarast	
	kemikalier i omärkt/felmärkt skåp/låda/kylskåp	märk - symboler finns hos Leif Holmlid	labansvarig	snarast	
5171	dragskåpen i detta rum kan ej stängas	underrätta hyresvärd	Evert Lj	snarast	
5175	trasig lampa?? i dragskåp	byt	labansvarig	snarast	
	öppen omärkt dunk	märk eller RECI	labansvarig	snarast	
	kemikalier i omärkt/felmärkt skåp/låda/kylskåp	märk - symboler finns hos Leif Holmlid	labansvarig	snarast	
	labpärm saknas	skaffa	labansv.	snarast	
Arbetsplats Beskrivning av problem Orsak till problem Åtgärdsförslag Vad? Hur? När? Ansvar för åtgärd Åtgärdas före Åtgärd vidtagen					
4115	låscylinder i gasskåp saknas	ordna cylinder	Evert Lj	snarast	
4124	metalliskt Hg i öppet kärl	disk m Chalmers	labansvarig	snarast	
4132	metalliskt Hg i öppet kärl	disk m Chalmers	labansvarig	snarast	
	labpärm ej uppdaterad	uppdatera	labansv.	snarast	
4156	labpärm ej uppdaterad	uppdatera	labansv.	snarast	
4146	labpärm ej uppdaterad	uppdatera	labansv.	snarast	
4143	labpärm ej uppdaterad	uppdatera	labansv.	snarast	
	kemikalier i omärkt/felmärkt skåp/låda/kylskåp	märk - symboler finns hos Leif Holmlid	labansvarig	snarast	
4135	labpärm saknas	skaffa	labansv.	snarast	

4138	labpärm ej uppdaterad	uppdatera	labansv.	snarast	
4133	dörren behöver justeras så att den låser vid stängning	justera	Evert Lj	snarast	
4230	ögondusch "korr 4230" ojämt flöde	underrätta hyresvärd	Evert Lj	snarast	
4223A	ögondusch "korr 4223" ojämt flöde	underrätta hyresvärd	Evert Lj	snarast	
2419	skriftlig instruktion för arbete på terassen saknas	skriv	labansv.	snarast	
4224	skriftlig instruktion för hantering av golvbrunn vid kemikaliearbete saknas	skriv	labansv	70614	
4218	gasbehållare > 20 l i lab	undersök möjlighet att använda befintliga gasledningar annars mindre	labansv	snarast	

Kurslaboratorierna på plan 5 Söder är i flera fall mycket slitna och funktionen hos exv. dragskåp kan ifrågasättas. Det kan vara dags att börja diskutera vilka möjligheter till förbättringar som finns. Studenterna som arbetar i dessa laboratorier får troligen en ganska konstig bild av hur ett kemilab bör se ut...